




Schémas techniques









Largeur de commande = largeur de baie Écoinçon 65 mm minimum





Hauteur de commande = hauteur de baie *Retombée de linteau : 80 mm minimum 95 mm pour cadre nu

Montage dans la baie (sans barre de seuil)




Pose sur sol fini.

Coupe en largeur

Largeur de commande = largeur de baie - 125

Coupe en hauteur



Hauteur de commande = hauteur de baie - 80

Tableau dimensionnel | Gamme standard (mm)

Dimensions	ge		Largeur Largeur	Largeur	Montage dans la baie	Montage de	rrière la baie
de commande	cadre hors tout	passage libre	Largeur	Largeur	baie finie		
			baie mini	Mini	Maxi		
Largeur	L commande +105	L commande -140	L commande +125	L commande -35	L commande +90		
2000	2105	1860	2125	1965	2090		
2125	2230	1985	2250	2090	2215		
2200	2305	2060	2325	2165	2290		
2250	2355	2110	2375	2215	2340		
2300	2405	2160	2425	2265	2390		
2375	2480	2235	2500	2340	2465		
2500	2605	2360	2625	2465	2590		
2625	2730	2485	2750	2590	2715		
2750	2855	2610	2875	2715	2840		
2875	2980	2735	3000	2840	2965		
3000	3105	2860	3125	2965	3090		
3170	3275	3030	3295	3135	3260		
3250	3355	3110	3375	3215	3340		
3300	3405	3160	3425	3265	3390		
3500	3605	3360	3625	3465	3590		

Dimensions	Hauteur	Hauteur	Montage dans la baie	Montana derriara la hala	
de commande	cadre hors tout	passage libre ★ □	Hauteur	Hauteur I	paie finie ⁽¹⁾
			baie mini	Mini ★	Maxi ★
Hauteur	H commande +70	H commande -90	H commande +80	H commande	H commande +60
1920	1990	1830	2000	1920	1980
2000	2070	1910	2080	2000	2060
2075	2145	1985	2155	2075	2135
2125	2195	2035	2205	2125	2185
2250	2320	2160	2330	2250	2310
2375	2445	2285	2455	2375	2435
2500	2570	2410	2580	2500	2560
2750	2820	2660	2830	2750	2810

⁽¹⁾ la hauteur baie se mesure de la sous-face du linteau jusqu'au-dessus de la barre de seuil.

Exemple pour une porte motif 124 de dimensions de commande L 2375 x H 2000 mm						
	Largeur	Hauteur				
Dimensions hors tout	2480	2070				
Passage libre	2235	1910 (sans barre de seuil) 1880 (avec barre de seuil)				
Dimensions de baie (montage dans la baie)	2500	2080				
Dimensions de baie (montage derrière la baie)	de 2340 à 2465	de 2000 à 2060 (sans barre de seuil) de 1970 à 2030 (avec barre de seuil)				


Dimensions	Largeur	Largeur	Montage dans la baie	Montage derrière la baie	
de commande	cadre hors tout	passage libre	Largeur	Largeur	baie finie
			baie mini	Mini	Maxi
Largeur	L commande +105	L commande -140	L commande +125	L commande -35	L commande +90
2000	2105	1860	2125	1965	2090
2125	2230	1985	2250	2090	2215
2200	2305	2060	2325	2165	2290
2250	2355	2110	2375	2215	2340
2300	2405	2160	2425	2265	2390
2375	2480	2235	2500	2340	2465


Dimensions	Hauteur	Hauteur	Montage dans la baie	Montage de	rrière la baie
de commande	cadre hors tout	passage libre ★ □	Hauteur	Hauteur b	paie finie ⁽¹⁾
			baie mini	Mini ★	Maxi ★
Hauteur	H commande +70	H commande -90	H commande +80	H commande	H commande +60
1920	1990	1830	2000	1920	1980
2000	2070	1910	2080	2000	2060
2075	2145	1985	2155	2075	2135
2125	2195	2035	2205	2125	2185
2250	2320	2160	2330	2250	2310
2375	2445	2285	2455	2375	2435

[★] Retirer 30 mm si la porte est posée avec barre de seuil (Ex. : 1910 - 30 = 1880).
☐ Sauf les portes motifs 126-320-326 et portes bois, se référer aux données techniques page 26



Schémas techniques








Tableau dimensionnel | Gamme standard (mm)

Dimensions	Largeur Largeur	Dimensions Largeur Largeu		Montage dans la baie	Montage de	rrière la baie
de commande	cadre hors tout	passage libre	Largeur	Large	ur baie	
			baie mini	Mini	Maxi	
Largeur	L commande +105	L commande -140	L commande +125	L commande -35	L commande +90	
2000	2105	1860	2125	1965	2090	
2125	2230	1985	2250	2090	2215	
2200	2305	2060	2325	2165	2290	
2250	2355	2110	2375	2215	2340	
2300	2405	2160	2425	2265	2390	
2375	2480	2235	2500	2340	2465	
2500	2605	2360	2625	2465	2590	
2625	2730	2485	2750	2590	2715	
2750	2855	2610	2875	2715	2840	
3000	3105	2860	3125	2965	3090	
3000	3105	2860	3125	2965	3090	

Dimensions	Hauteur	Hauteur	Montage dans la baie	Montage de	rrière la baie
de commande	cadre hors tout	passage libre	Hauteur	Haute	ur baie
			baie mini	Mini	Maxi
Hauteur	H commande +70	H commande -75	H commande +80	H commande	H commande +60
1920	1990	1845	2000	1920	1980
2000	2070	1925	2080	2000	2060
2075	2145	2000	2155	2075	2135
2125	2195	2050	2205	2125	2185
2250	2320	2175	2330	2250	2310


Il est possible d'encastrer les bâtis de 5 mm dans le sol fini. Le passage libre en hauteur est alors diminué de 5 mm, ainsi que la hauteur de baie finie.

Exemple pour une porte motif 134 de dimensions de commande L 2375 x H 2000 mm							
Largeur Hauteur							
Dimensions hors tout	2480	2070					
Passage libre	2235	1925					
Dimensions de baie (montage dans la baie)	2500	2080					
Dimensions de baie (montage derrière la baie)	de 2340 à 2465	de 2000 à 2060					

Dimensions	Largeur	Largeur	Montage dans la baie	Montage de	rrière la baie
de commande	cadre hors tout	passage libre	Largeur	Large	ur baie
			baie mini	Mini	Maxi
Largeur	L commande +105	L commande -140	L commande +125	L commande -35	L commande +90
2000	2105	1860	2125	1965	2090
2125	2230	1985	2250	2090	2215
2200	2305	2060	2325	2165	2290
2250	2355	2110	2375	2215	2340
2300	2405	2160	2425	2265	2390
2375	2480	2235	2500	2340	2465


Dimensions	Hauteur	Hauteur	Montage dans la baie	Montage de	rrière la baie
de commande	cadre hors tout	passage libre	Hauteur	Haute	ur baie
			baie mini	Mini	Maxi
Hauteur	H commande +70	H commande -75	H commande +80	H commande	H commande +60
1920	1990	1845	2000	1920	1980
2000	2070	1925	2080	2000	2060
2075	2145	2000	2155	2075	2135
2125	2195	2050	2205	2125	2185
2250	2320	2175	2330	2250	2310
2375	2445	2285	2455	2375	2435

Schémas techniques



Montage derrière la baie (sans barre de seuil)

Coupe en largeur Coupe en hauteur



Hauteur de commande = hauteur de baie

*Retombée de linteau :

130 mm minimum

La porte est posée sur sol fini.

Largeur de commande


= largeur de baie

Écoinçon: 65 mm minimum


Montage dans la baie (sans barre de seuil)

Coupe en largeur

Coupe en hauteur



Largeur de commande = largeur de baie - 125



Hauteur de commande

= hauteur de baie - 80 La porte est posée sur sol fini.

*ATTENTION

Lors d'une pose en tunnel, la hauteur sous plafond doit impérativement être supérieure à la hauteur de baie + 50 mm à une distance de 1/2 hauteur de commande à l'intérieur du garage pour assurer le bon fonctionnement de la porte.

Pour une porte de hauteur de commande 1920 mm. Pose en tunnel possible si hauteur sous linteau : 2000 mm et si hauteur sous plafond à 1 m de retrait supérieure à 2050 mm

Tableau dimensionnel - Gamme standard (mm)

Dimensions de	Largeur cadre	Largeur passage	Montage dans la baie Largeur baie mini		tage e la baie
commande	hors tout	libre		Largeur	baie finie
				Mini	Maxi
Largeur	L commande +105	L commande -55	L commande +125	L commande -40	L commande +90
2125	2230	2070	2250	2085	2215
2250	2355	2195	2375	2210	2340
2375	2480	2320	2500	2335	2465
2500	2605	2445	2625	2460	2590

Dimensions de	Hauteur cadre	Hauteur passage	Montage dans la baie	Mon derrière	
commande	hors tout	libre	Hauteur baie mini	Hauteur	baie finie
				Mini	Maxi
Hauteur	H commande +70	H commande -120	H commande +80	H commande	H commande +60
1920	1990	1800	2000	1920	1980
2000	2070	1880	2080	2000	2060
2125	2195	2005	2205	2125	2185
2250	2320	2130	2330	2250	2310

Il est possible d'encastrer les bâtis de 5 mm dans le sol fini. Le passage libre en hauteur est alors diminué de 5 mm, ainsi que la hauteur de baie finie.